

Date du rapport 9/03/2010

Société Electro-Bobinage Paul Zwick



Client

Adresse Zone Industrielle Kehlen

Adresse du site

Thermographiste 61815

Contact



Paramètres de l'image et de l'objet		Commentaires texte
Modèle de caméra	FLIR FLIR i7	
Date de l'image	2010:03:10 07:59:19	
Nom de l'image	IR_0047.jpg	
Emissivité	0,80	
Température apparente réfléchie	20,0 °C	
Distance de l'objet	1,0 m	

Description
frottement du rotor dans la tolerie

Date du rapport 9/03/2010

Société Electro-Bobinage Paul Zwick


Client

Adresse Zone Industrielle Kehlen

Adresse du site

Thermographiste 61815

Contact



Paramètres de l'image et de l'objet		Commentaires texte
Modèle de caméra	FLIR FLIR i7	
Date de l'image	2010:03:10 08:00:03	
Nom de l'image	IR_0049.jpg	
Emissivité	0,80	
Température apparente réfléchie	20,0 °C	
Distance de l'objet	1,0 m	

Description